



Grand Port Maritime de Rouen

Ph. DEISS, Directeur du Port

AVIS A LA NAVIGATION n° 2009 / 34

LE MESNIL SOUS JUMIEGES

Aval du bac

Vedette échouée

PK 287

La vedette anglaise CHAPTERS (10m) est échouée rive droite au PK 287 à une quarantaine de mètres de la berge.

Cette épave n'a pas de balisage lumineux.

Il est demandé aux usagers de la voie d'eau de naviguer avec précaution dans cette zone

Rouen, le 07 juillet 2009.

Pour le Directeur du Port,
Le Commandant de Port,
J.Y. DERANSI